



Achtung !!

Es hat sich in der letzten Serie ein Fehlerteufel eingeschlichen. Leider hat mein Blechlieferant eine Bohrung falsch gesetzt, was ich bei der Kontrolle leider übersehen habe.

Daher diese beide Seitenteile vor der Montage unbedingt prüfen !! Das oben **rot markierte Maß** für **5 mm Bohrung** **muss 21 mm** betragen !!

Sollte das Maß 31 mm betragen, passt der Rahmen nicht mehr. **Dann unbedingt vor Montage ein neues 5 mm-Loch wie oben bemaßt bohren !!**. Das falsche Loch wird später durch den Rahmen verdeckt und ist von Außen nicht mehr sichtbar.